



مأساة «الشوري» تكشف:

د.نادر رياض

كشف الحرائق المروع  
الذي اتهم أحد أبرز  
رموز مصر الأثرية  
والتاريخية وهو مبني  
مجلس الشوري الذي تأسس في  
عصر الخديوي اسماعيل عن  
إنهايامنظومة «الوقاية» من  
الحرائق في مصر خاصة في الواقع  
الحيوية.

ذلك لأن استمرار الحرائق لمدة ٧  
 ساعات كاملة رغم تدخل فرق  
 المكافحة المتعددة يشير إلى أن  
 التعامل مع بداية الحرائق لم تكن  
 موقفة أو على مستوى الحدث  
 بفعل عدم توافر الامكانيات الالازمة  
 سواء للتأمين أو للانذار المبكر أو  
 للتدخل السريع حال نشوب  
 الحرائق.

من هنا يجب البحث عن افضل  
السبل لتأمين منشآتنا من مخاطر  
 مثل هذا الحرائق المروع. في هذا  
 الاطار يبرز اسم المهندس الدكتور  
 نادر رياض كأحد الخبراء العاملين  
 في هذه الصناعة وهو الذي  
 اجرينا معه الحوار التالي حول  
 سبل مواجهة اخطار الحرائق  
 وتأمين المنشآت الحيوية.  
 مبني له تاريخ

---

حوار: شيرين مراد

# كارثة مظلمة الوقاية من الحرائق



هذه الحرائق، بينما يقف أصحاب المصانع يتبعون بقلوب دامية النار وهي تأكل كفاح السنين في لحظات أمام أعينهم وفي موقف درامي تختلط فيه المشاعر بين عمال يسعون لإنقاذ أنفسهم في النار تحت سطوة مشاعر جياشة تسعى لتأمين موقع العمل ورقة العيال ودرء خطر مايل يسعى للتبريد مستقبل توسموه حتى دقائق مضت مشرقاً كأفضل ما يكون الإشراق ويبادلهم أصحاب المصانع شهامة بشهادة معلن الالتزام بتؤمن استمرار صرف أجور العمال لحين إعادة البناء، وتواصل العمل رغم الخسائر الجائرة فوق كل تصور.

ويجب الا يغيب عننا أن أكثر من ٤٠ عاماً مضت منذ تطبيق كود الحريق في معظم بلدان العالم مما جنبها الكثير من الكوارث التي تكلف أصحاب المشروعات والدولة الكثير والكثير، بينما عمر الكود المصري لا يتعدي سنوات قليلة، وواقع الأمر أن الخسائر الخارجية عن كل توقع والتي تنجم عن اندلاع الحرائق ورغم اهتمام الدولة بعمليات الإطفاء ومواجهتها إلا أن نوعية الحرائق واستمرارها عدة أيام وشدة خطورتها على الأفراد والاستثمارات وهذه الخسائر الضخمة تتحمّل علينا أن نفكّر بجدية في أن الإلزام بتطبيق كود الحريق لا يعتبر من قبيل الرفاهية بل هو حجر الأساس في اشتراطات السلامة والأمن، مع الأخذ دوماً بوسائل إطفاء تتلامس مع حجم الأخطار الموجودة بها ونوعية تلك الحرائق وطبيعتها، فيما يصلح الماء لإطفاء بعضها قد لا يصلح للبعض الآخر وهذا.

**□ ما طبيعة الحرائق داخل المباني والمنشآت واختلاف ذلك عن الحرائق التي تحدث في العراء؟**  
الاحتباس الحراري وأثره على معدلات تصاعد الحرائق ومعدلات تصاعد الأبخرة السامة والدخان وظاهرة اشتعال الحرائق دون لهب مكشوف يتصل بها والحدود البيولوجية لتحمل الجسم البشري للحرارة والدخان والأحمال على المبانى الإدارية والحرارية.

**□ ما هي أهم الاحتياجات التي يجب استيفاؤها تطبيقاً للاكواود المحلية والعالمية؟**

**■■■ على مستوى المعدات:**  
- المواجهة الأولى: المكافحة بالموقع بغرض احتواء الحريق في أضيق نطاق خلال الثلاث دقائق الأولى.  
- المواجهة خلال الدقائق الخمس الأولى.  
- خطة الأخلاء مع استمرار المكافحة.  
- المواجهة الثانية بالتوجيه من خارج المبني عن طريق التجهيزات الثابتة والمركبة داخل المبني.  
- الحرص على عمل مناورات تجريبية بصورة منتظمة لتطبيق خطط الأخلاء ومواجهة الحريق ونقل مصادر الأقرب مستشفى.

- اختيار وسيلة مناسبة للإطفاء سواء كانت مولدات الرغوة عالية الانتشار والثابتة والتي تعمل بنظام الأغرق أو أحد الغازات الخدمية مع التحوط بداخل المكان قبل اطلاقها أو الأطفاء اعتماداً على الماء برشاشات مولدة للضباب والتي تتمتع بقدرة تبريد تصل إلى مليون ضعف الأطفاء بالماء عن طريق الخراطيم.

- قد يتتفوق الأطفاء بالرغوة عالية الانتشار عن طريق مولدات تعمل قرب الأسقف في سهولة تشغيلها من خارج المبني بتوجيه يدوي مما يخفض من التكاليف وكذا سهولة حساب زمن ملء الفراغ لارتفاع حتى اربعة أميال في زمن لا يتعدي عشر دقائق وهو الامر الذي يعلو معه عامل الأمان وانخفاض الكلفة وتحجيم لعنصر الخسائر الناجمة عن استعمال المياه بغيره.

ثانياً: على مستوى التداول للخامات «المنشآت الصناعية»:  
- عزل الخامات ذات الخطورة العالية داخل مخازن مأمونة خارج المبني تقع قبلي المبني بحيث تظل تحت الريح بالنسبة للمبني عزل السوانح القابلة للاشتعال في المخازن.

- خفض مستوى الخامات في منطقة التصنيع لتغطي الوردية الواحدة ١٠٠٠ أو أكثر تبعاً لدرجة الخطورة.

ثالثاً: على مستوى تأهيل الأفراد:  
- تدريب رئيس وأفراد فريق الإطفاء والامن الصناعي والوصول بهم لمستوى التدريب الراقي تدريب ٥٠٪ من العمال والوصول بهم لمستوى المهارة في استعمال الأجهزة اليدوية.

رابعاً: المعدات الثابتة والتي يمكن تشغيلها من خارج المبني لتعطى قدرة اطفائية تزيد ٥٠٪ عن معدلات تصاعد الحرارة.



لخارج أمنة خارج موقع الحريق مع تزويد هذه المركبات


بوسائل إضاءة بديلة وشفاطات للدخان وأبواب ذاتية الفرق تفتح في اتجاه الهروب ولافتتاح في الاتجاه العكسي، توفير أجهزة إطفاء يدوية من نوعية مناسبة للحرائق حاصلة على اعتمادات محلية ودولية وتزويد المباني بأنظمة إطفاء مناسبة طبقاً للأحمال الحرارية الموجدة في كل موقع والمحسوسة على الحد الأقصى للموارد القابلة للاشتعال التي قد تكون موجودة بها والاهتمام بتركيب شفاطات للدخان والحرارة من النوعيات التي يمكن تشغيلها يدوياً أو آلياً لتحمل الدخان وجانب من الحرارة المتولدة إلى خارج المبني عن مسارات الهروب والانارة البديلة وصولاً لمراaras الهروب الآمنة وحتى خارج المبني إلى الواقع الآمنة. وأيضاً تأمين سرعة إسعاف المصابين في موقع الحريق قبل نقلهم للمستشفيات والتغطية التأمينية للمباني والمنشآت الحكومية والمدارس والمستشفيات والمرافق مثل: النقل - مترو الانفاق - والسكك الحديدية لصالح المواطن ولصالح تلك المرافق نفسها وامتداد أثر ذلك للمؤسسات الصحفية دون إغفال التأمين المهني على الأطباء والصحفيين والمهندسين لتدارك أخطارهم المهنية لصالح المواطن.

حرائق أم كارثة

**□ حرائق المباني والمنشآت .ما هو الحد الفاصل بين واقعة الحريق وكارثة الحريق؟**

**■■■** واقع الأمر ان العشر دقائق الأولى تمثل الفترة الحرجة من اندلاع واقعة حريق داخل أحد المباني، النساء، المصانع ، وهو مايفسر سهولة إطفاء في بعض المصانع وتعذر إطفاء البعض الآخر لذا فإن سرعة احتواء الحريق خلال الدقائق الأولى يحد من الخسائر في الأرواح والمعدات .

ولاشك انه في الآونة الأخيرة كثرت حالات الحرائق الكبيرة في المدن الصناعية والتي تستمر ل أيام تبدو فيه اجهزة الدفاع المدني وال火ير عاجزة عن السيطرة عن



**□ كيف ترون حادث حريق مجلس الشورى؟**

لاشك ان مجلس الشورى هو محطة تاريخية هامة في تاريخ مصر الحديث، فيه بدأ مفهوم الشورى والحياة التناهبية ومشاركة الشعب ممثلاً في نوابه في مناقشة واستصدار التشريعات وكذلك التصدي للأحداث الهامة والاشتراك في صنع القرار وهو اتجاه لم يكن معروفاً في مصر، بل أن مصر باقامة مفهوم الشورى ومجلس الامة ومبني الوزارات وكذلك مبني رئاسة الوزراء، قد سبقت الشرق الأوسط بكامله في هذا النحو، لذا فإن ما تعرض له مجلس الشورى من نمار إنما من شفاف قلوبنا وعقولنا لأنه نال منه جزءاً عزيزاً من تاريخ مصر.

وفي تصوري انه يجب أن نفرق بين أمرين : الجانب التاريخي من المجلس ونشاط مجلس الشورى باعتباره أجندته قومية، وبينما صرح السيد صفت الشريف بأن هذا الحادث المؤلم يؤثر على أجندنة اجتماعات مجلس الشورى باعتبار امكانية عقد تلك الجلسات بمجلس الشعب أو بأى مكان اخر إلا أن هذا الأمر على أهميته ينسحب فقط على الجانب التنفيذى والاجرائى لعمل المجلس ويبقى الجانب التاريخي من هذا الصرح والذي لا يمكن لمبني آخر أن يصبح بديلاً أو يحل المجلس القديم بشكله ومضمونه التاريخي، وهو الأمر الذي يحتاج الي جهد قومي لتدارك أثاره وإعادة اقامته دار المجلس على نفس رسوماتها وخاماتها التنفيذية الذي كانت عليه حتى وان صار مزاراً بعد ذلك يسجل لنا مانحرض عليه من اثار تاريجية وهذا الرأي ليس بجديد حيث هناك سوابق تاريخية حيث أن المانيا بعد أن خسرت الكثير من مبانها الأثرية بعد الحرب العالمية الثانية بادرت علي سبيل المثال في عام ١٩٦٠ انشاء دار اوبرا التقليدية بمدينة فرانكفورت في نفس موقعها وبنفس تصميماتها القديمة وذلك باكتتاب عام شاركت فيه امة الالمانية كلها بالقليل الذي لديها لتعود شامخة مرة اخرى في نفس الموقع بنفس التصميم بذات تماثيلها البرونزية الجميلة لتحفظ لذاكرة الامة ما كانت تملکه من ثقافة ببرهة في عصرها.

**□ في تصوركم ما الجهة الاكثر قدرة علي تبني مشروع إعادة الشورى لما كان عليه؟**  
لاشك ان وزارة الثقافة هي الاكثر قدرة على الحصول على تلك المساندات الاهلية كما انها بخبرتها في الحفاظ وترميم الآثار تلك المساندات الاهلية، كما أنها بخبرتها في الحفاظ وترميم الآثار تملك البايع المحلي وأيضاً الدولي ممثلاً في علاقاتها باليونسكو في الحصول علي التمويل والاكتتاب الوطني اللازم والكافي لاعادة هذا الصرح محتفظاً بقيمته التاريخية الى ما كان عليه.

**□ ماذا ينقصنا في مصر لتوفير حماية افضل في مواجهة أخطار الحريق؟**  
**■■■** تجهيز المبني من الداخل من خلال : إقامة تجهيزات خارجية لما بعد خطة الأخلاء وتجهيزات الإخلاء التقليدية والحديثة تشمل : توفير ممرات ومسارات وسلام للهروب تنقل العاملين

مدخل مجلس الشورى  
وقد ظهرت آثار الحريق