

أجهزة الإطفاء المصرية وراء إنقاذ الطائرة الأوكرانية

سابقاً والمتخصص في حرائق المطارات والطائرات أنه وبمتابعته الفيديو الخاص بواقعة الحريق وسيناريو الإطفاء الذي تم في أقل من دقيقة تأكد أن ما تم يعد ملحمة من الشجاعة والتعامل الصحيح في مواجهة خطر حقيقي مندر بكارثة. وأضاف: اللافت للنظر أن حريق الإطارات وصل في توجهه إلى مرحلة تنذر بخطر كبير وأن شباب الخدمات الأرضية في مواجهة الشجاعة استعمل جهازى إطفاء سعة ٦ كجم في عملية الإطفاء التي قضت على حريق الإطارات في زمن قياسي. كما أن الملاحظ أن الإطفاء تم دون عودة الاشتعال المتكرر وهو أمر مألوف في حرائق الإطارات، ما يدل على أن نوعية المسحوق الكيماوى المستخدم من نوعية راقية عالية الجودة متعددة الأغراض وتغطى ٥ مراحل الحرائق المتعارف عليها، علماً بأن حرائق إطارات الطائرات تعتبر من حرائق اللدائن والزيوت والمعادن.

شرم الشيخ أن عيوب تلك الأجهزة من المسحوق الكيماوى الجاف متعدد الأغراض ذي الخمس مراحل سعة ٦ كجم، كما أن الإطفاء تم بالكامل دون عودة الاشتعال كما هو مألوف في حرائق الإطارات، ما حال دون انفجار الإطارات، وكان سيتسبب في انقلاب أو جنوح الطائرة، كما أن خزانات الوقود تقع في فراغات الأجنحة فوق موضع الحريق مباشرة وتوجه قائد الطائرة بالشكر لسلطات المطار وأبدى إعجابه بالكفاءة العالية التي اتسم بها التعامل مع هذا الموقف الخطير. وأشاد وزير الطيران المدنى بشجاعة أبناء مصر للطيران وعمال مطار شرم الشيخ وحسن تدريبهم وتعاملهم مع الحادثة. وقد توجه محافظ جنوب سيناء بالشكر للعاملين بالمطار على احترافيتهم العالية والشجاعة في سرعة التعامل مع الموقف. وصرح العميد أحمد دابوہ رئيس فرع إطفاء القوات الجوية



منتجات الإطفاء المصرية انتقدت الطائرة الأوكرانية

تلقت مجموعة بافاريا المصرية العديد من برقيات التهانى والإشادة من جهات محلية ودولية، بسبب منتجاتها عالية الجودة من أجهزة الإطفاء والتي كان لها الدور الكبير في إنقاذ الطائرة الأوكرانية من الاحتراق بمطار شرم الشيخ الدولى بعد أن نشب حريق في عجلاتها. كانت أجهزة الإطفاء من إنتاج شركة بافاريا الوطنية قد عززت من جهود رجال مطار شرم الشيخ في السيطرة على النيران التي اندلعت في إطارات الطائرة الأوكرانية، أول أمس، بعد هبوطها على أرض المطار وقبل نزول الركاب. وكانت النيران قد اندلعت أسفل الطائرة ومنطقة العجلات وقد تصدى رجال مصر للطيران وعمال المطار بشجاعة فائقة وتم السيطرة على الحريق في أقل من دقيقة قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة، ونزل الركاب جميعهم سالمين. وأفاد أحد المصادر المتخصصة بمطار

أجهزة إطفاء «بافاريا مصر» تخمد حريق طائرة أوكرائية

العالية والشجاعة في سرعة التعامل مع الموقف. وقال العميد أحمد دابوه، رئيس فرع إطفاء القوات الجوية سابقاً، المتخصص في حرائق المطارات والطائرات، إن الإطفاء تم دون عودة الاشتعال المتكرر وهو أمر مألوف في حرائق الإطارات، ما يدل على أن المسحوق الكيماوي المستخدم من نوعية راقية عالية الجودة متعددة الأغراض، وتغطي ٥ مراحل للحرائق المتعارف عليها.

تلك الأجهزة تحتوى على مسحوق كيماوى جاف متعدد الأغراض ذى ٥ مراحل سعة ٦ كجم، كاشفة عن أن الإطفاء تم بالكامل دون عودة الاشتعال كما هو مألوف في حرائق الإطارات، ما حال دون انفجارها، بما يؤدي لانقلاب أو جنوح الطائرة.

وأشاد وزير الطيران المدني بشجاعة العاملين وحسن تدريبهم وتعاملهم مع الحادثة، فيما شكرهم محافظ جنوب سيناء على احترافيتهم

أسهمت أجهزة الإطفاء من إنتاج شركة «بافاريا مصر» في دعم جهود رجال مطار شرم الشيخ في السيطرة على النيران التي اندلعت في إطارات الطائرة الأوكرانية، أمس الأول، بعد هبوطها على أرضه وقبل نزول الركاب.

واندلعت النيران أسفل الطائرة ومنطقة العجلات، حيث تصدى لها رجال «مصر للطيران» وعمال المطار بشجاعة فائقة، وذكرت مصادر بمطار شرم الشيخ أن عبوات

جريدة الدستور صفحة رقم ٣ بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢

أجهزة إطفاء مصرية تسيطر على حريق الطائرة الأوكرانية

بأيدى وأجهزة إطفاء مصرية رجال "مصر للطيران" يسيطرون على حريق الطائرة الأوكرانية

الشيخ وحسن تدريبهم وتعاملهم مع الحادثة. وقد توجه محافظ جنوب سيناء بالشكر للعاملين بالمطار على احترافيتهم العالية والشجاعة في سرعة التعامل مع الموقف. هذا وقد صرح العميد / أحمد دابوهِ رئيس فرع إطفاء القوات الجوية سابقاً والمتخصص في حرائق المطارات والطائرات أن بمتابعته الفيديو الخاص بواقعة الحريق وسيناريو الإطفاء الذي تم في أقل من دقيقة هو ملحمة من الشجاعة والتعامل الصحيح في مواجهة خطر حقيقي منسدر بسكارثة. وأضاف اللافت للنظر أن حريق الإطارات وصل في توجهه إلى مرحلة تنذر بخطر كبير وأن شباب الخدمات الأرضية في مواجهتهم الشجاعة استعملوا جهازي إطفاء سعة ٦ كجم في عملية الإطفاء التي قضت على حريق الإطارات في زمن قياسي . كما أن الملاحظ أن الإطفاء تم دون عودة الاشتعال المتكرر وهو أمر مألوف في حرائق الإطارات مما يدل على أن نوعية المسحوق الكيماوي المستخدم من نوعية راقية عالية الجودة متعددة الأغراض وتغطي ٥ مراحل الحرائق المتعارف عليها . علماً بأن حرائق إطارات الطائرات تعتبر من حرائق السدائن والزيوت والمعادن .

عززت أجهزة إطفاء من إنتاج شركة مصرية وطنية من جهود رجال مطار شرم الشيخ في السيطرة على النيران التي اندلعت في إطارات الطائرة الأوكرانية أول أمس بعد هبوطها على أرض المطار وقبل نزول الركاب. وكانت النيران قد اندلعت بأسفل الطائرة ومنطقة العجلات وقد تصدى رجال مصر للطيران وعمال المطار بشجاعة فائقة وتم السيطرة على الحريق في أقل من دقيقة قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة، ونزل الركاب جميعهم سالمين . وأفادت أحد المصادر المتخصصة بمطار شرم الشيخ أن عبوات تلك الأجهزة من المسحوق الكيماوي الجاف متعدد الأغراض ذو الخمس مراحل سعة ٦ كجم، كما أن الإطفاء تم بالكامل دون عودة الاشتعال كما هو مألوف في حرائق الإطارات مما حال دون انفجار الإطارات مما كان سيتسبب في انقلاب أو جنوح الطائرة كما أن خزانات الوقود تقع في فراغات الأجنحة فوق موضع الحريق مباشرة وتوجه قائد الطائرة بالشكر لسلطات المطار وأبدى إعجابه بالكفاءة العالية الذي اتسم به التعامل مع هذا الموقف الخطير . وأشاد وزير الطيران المدني بشجاعة أبناء مصر للطيران وعمال مطار شرم



أجهزة إطفاء مصرية أخدمت حريق طائرة أوكرانيا فى 45 ثانية

فراغات الأجنحة فوق موضع الحريق مباشرة. صرح العميد أحمد دابوه المتخصص فى حرائق المطارات والطائرات انه بمتابعة الفيديو الخاص بواقعة الحريق وسيناريو الاطفاء الذى تم فى اقل من دقيقة هو ملحمة الشجاعة والتعامل الصحيح فى مواجهة خطر حقيقى منذر بكارثة.. اضاف اللافت للنظر ان حريق الاطارات وصل فى توجهه إلى مرحلة تنذر بخطر كبير وان شباب الخدمات الأرضية فى مواجهتهم الشجاعة استعملوا جهازى اطفاء سعة ٦ كجم فى عملية الاطفاء التى قضت على حريق الاطارات فى زمن قياسي كما ان الملاحظ ان الاطفاء تم دون عودة الاشتعال المتكرر وهو أمر مألوف فى حرائق الاطارات مما يدل على ان نوعية المسحوق الكيماوى المستخدم من نوعية راقية عالية الجودة متعددة الأغراض وتغطى ٥ مراحل الحرائق المتعارف عليها علما بأن حرائق اطارات الطائرات تعتبر من حرائق اللدائن والزيوت والمعادن.

عززت أجهزة اطفاء الشركة المصرية الوطنية «بافاريا» التى يتمتع إنتاجها بالكفاءة العالية من جهود رجال مطار شرم الشيخ فى السيطرة على النيران التى اندلعت فى اطارات الطائرة الأوكرانية السبت الماضى بعد هبوطها على أرض المطار وقبل نزول ركابها.

وكانت النيران قد اندلعت بأسفل الطائرة ومنطقة العجلات وقد تصدى رجال مصر للطيران وعمال المطار بشجاعة فائقة وتمت السيطرة على الحريق فى ٤٥ ثانية قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة ونزل الركاب جميعهم سالمين.. وأفادت أحد المصادر المتخصصة بمطار شرم الشيخ ان عبوات أجهزة الاطفاء التى تم استخدامها من المسحوق الكيماوى الجاف متعدد الأغراض ذى الخمس مراحل سعة ٦ جم «انتاج شركة بافاريا» وان الاطفاء تم بالكامل دون عودة الاشتعال كما هو مألوف فى حرائق الاطارات مما حال دون انفجار الاطارات مما كان يتسبب فى انقلاب أو جنوح الطائرة كما ان خزانات الوقود تقع فى

جريدة الجمهورية صفحة رقم ١٠ بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢

بأياد وأجهزة إطفاء مصرية رجال «مصر للطيران»
يسيطرون على حريق الطائرة الأوكرانية

أجهزة إطفاء بافاريا وشجاعة الرجال حريق الطائرة الأوكرانية



مطار شرم الشيخ



وكانت النيران قد اندلعت بأسفل الطائرة ومنطقة العجلات وقد تصدى رجال مصر للطيران وعمال المطار بشجاعة فائقة وتم السيطرة على الحريق في أقل من دقيقة قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة، ونزل الركاب جميعهم سالمين - وأفادت أحد المصادر المتخصصة بمطار شرم الشيخ أن عبوات تلك الأجهزة من المسحوق الكيماوي الجاف متعدد الأغراض ذو الخمس مراحل سعة 6 كجم، كما أن الإطفاء تم بالكامل دون عودة الاشتعال كما هو مألوف في حرائق الإطارات مما حال دون انفجار الإطارات مما كان

عززت أجهزة إطفاء من إنتاج شركة مصرية وطنية بافاريا مصر من جهود رجال مطار شرم الشيخ في السيطرة على النيران التي اندلعت في إطارات الطائرة الأوكرانية بعد هبوطها على أرض المطار وقبل نزول الركاب.



سيتسبب في انقلاب أو جنوح الطائرة كما أن خزانات الوقود تقع في فراغات الأجنحة فوق موضع الحريق مباشرة وتوجه قائد الطائرة بالشكر لسلطات المطار وأبدى إعجابه بالكفاءة العالية الذي اتسم به التعامل مع هذا الموقف الخطير.

وأشاد وزير الطيران المدني بشجاعة أبناء مصر للطيران وعمال مطار شرم الشيخ وحسن تدريبهم وتعاملهم مع الحادثة. وقد توجه محافظ جنوب سيناء بالشكر للعاملين بالمطار على احترافيتهم العالية والشجاعة في سرعة التعامل مع الموقف.

هذا وقد صرح العميد / أحمد دابود رئيس فرع إطفاء القوات الجوية سابقاً والمتخصص في حرائق المطارات والطائرات أن بمتابعته الفيديو الخاص بواقعة الحريق وسيناريو الإطفاء الذي تم في أقل من دقيقة هو ملحمة من الشجاعة والتعامل الصحيح في مواجهة خطر حقيقي منذر بكارثة.

وأضاف اللافت للنظر أن حريق الإطارات وصل في توجهه إلى مرحلة تنذر بخطر كبير وأن شباب الخدمات الأرضية في مواجهتهم الشجاعة استعمالاً جهازاً إطفاء سعة 6 كجم في عملية الإطفاء التي قضت على حريق الإطارات في زمن قياسي . كما أن الملاحظ أن الإطفاء تم دون عودة الاشتعال المتكرر وهو أمر مألوف في حرائق الإطارات مما يدل على أن نوعية المسحوق الكيماوي

الإطفاء تم

بالكامل دون عودة

الاشتعال كما هو

مألوف في حرائق

الإطارات مما

حال دون انفجار

الإطارات



المستخدم من نوعية راقية عالية الجودة متعددة الأغراض وتغطي 5 مراحل الحرائق المتعارف عليها صالح لإطفاء جميع أنواع الحرائق وحاصل علي شهادات هيئة الاعتماد الألمانية محققاً المستوي الأعلى من القدرة الاطفائية، علماً بأن حرائق إطارات الطائرات تعتبر من حرائق اللدائن والزيوت والمعادن.



مدير مطار شرم الشيخ يكرم أحد العاملين

بأياد وأجهزة إطفاء مصرية.. رجال «مصر للطيران» يسيطرون على حريق الطائرة الأوكرانية

مصر للطيران وعمال مطار شرم الشيخ وحسن تدريبهم وتعاملهم مع الحادثة.

وتوجه محافظ جنوب سيناء بالشكر للعاملين بالمطار على احترافيتهم العالية والشجاعة في سرعة التعامل مع الموقف.

وصرح العميد أحمد دابوه، رئيس فرع إطفاء القوات الجوية سابقاً والمتخصص في حرائق المطارات والطائرات أنه بمتابعة الفيديو الخاص بواقعة الحريق وسيناريو الإطفاء الذي تم في أقل من دقيقة هو ملحمة من الشجاعة والتعامل الصحيح في مواجهة خطر حقيقي مندر بكارثة.

وأضاف: أن حريق الإطارات وصل في توهجه إلى مرحلة تنذر بخطر كبير وأن شباب الخدمات الأرضية في مواجهتهم الشجاعة استعملوا جهازى إطفاء سعة 6 كجم في عملية الإطفاء التى قضت على حريق الإطارات فى زمن قياسي، كما أن الملاحظ أن الإطفاء تم دون عودة الاشتعال المتكرر وهو أمر مألوف فى حرائق الإطارات مما يدل على أن نوعية المسحوق الكيماوى المستخدم من نوعية راقية عالية الجودة متعددة الأغراض وتغطى 5 مراحل الحرائق المتعارف عليها، علماً بأن حرائق إطارات الطائرات تعتبر من حرائق اللدائن والزيوت والمعادن.

كتب- أيمن أنور

عززت أجهزة إطفاء من إنتاج شركة مصرية وطنية، من جهود رجال مطار شرم الشيخ فى السيطرة على النيران التى اندلعت فى إطارات الطائرة الأوكرانية أمس الأول بعد هبوطها على أرض المطار وقبل نزول الركاب.

وكانت النيران، اندلعت أسفل الطائرة ومنطقة العجلات وتصدى رجال مصر للطيران وعمال المطار بشجاعة فائقة وتمت السيطرة على الحريق فى أقل من دقيقة قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة، ونزل الركاب جميعهم سالمين.

وأفاد أحد المصادر المتخصصة بمطار شرم الشيخ، أن عبوات أجهزة الإطفاء من المسحوق الكيماوى الجاف متعدد الأغراض ذو الخمس مراحل سعة 6 كجم، كما أن الإطفاء تم بالكامل دون عودة الاشتعال كما هو مألوف فى حرائق الإطارات مما حال دون انفجار الإطارات مما كان سيتسبب فى انقلاب أو جنوح الطائرة كما أن خزانات الوقود تقع فى فراغات الأجنحة فوق موضع الحريق مباشرة وتوجه قائد الطائرة بالشكر لسلطات المطار وأبدى إعجابه بالكفاءة العالية التى اتسم بها التعامل مع هذا الموقف الخطير.

وأشاد الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، بشجاعة أبناء

أجهزة إطفاء مصرية تسيطر على حريق الطائرة الأوكرانية

كتب - محمود مقلد:

عززت أجهزة إطفاء من إنتاج شركة مصرية وطنية من جهود رجال مطار شرم الشيخ فى السيطرة على النيران التى اندلعت فى إطارات الطائرة الأوكرانية أول أمس بعد هبوطها على أرض المطار وقبل نزول الركاب.

وكانت النيران قد اندلعت بأسفل الطائرة ومنطقة العجلات وقد تصدى رجال مصر للطيران وعمال المطار بشجاعة فائقة وتم السيطرة على الحريق فى أقل من دقيقة قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة، ونزل الركاب جميعهم سالمين.

وأفادت أحد المصادر المتخصصة بمطار شرم الشيخ أن عبوات تلك الأجهزة من المسحوق الكيماوى الجاف متعدد الأغراض ذو الخمس مراحل سعة ٦ كجم، كما أن الإطفاء تم بالكامل دون عودة الاشتعال كما

هو مألوف فى حرائق الإطارات مما حال دون انفجار الإطارات مما كان سيتسبب فى انقلاب أو جنوح الطائرة كما أن خزانات الوقود تقع فى فراغات الأجنحة فوق موضع الحريق مباشرة وتوجه قائد الطائرة بالشكر لسلطات المطار وأبدى إعجابه بالكفاءة العالية الذى اتسم به التعامل مع هذا الموقف الخطير.

وأشاد وزير الطيران المدنى بشجاعة أبناء مصر للطيران وعمال مطار شرم الشيخ وحسن تدريبهم وتعاملهم مع الحادثة. وقد توجه محافظ جنوب سيناء بالشكر للعاملين بالمطار على احترافهم العالية والشجاعة فى سرعة التعامل مع الموقف.

من جانبه قال العميد أحمد دابو، رئيس فرع إطفاء القوات الجوية سابقا والمتخصص فى حرائق المطارات والطائرات أن بمتابعته الفيديو الخاص بواقعة الحريق

وسيناريو الإطفاء الذى تم فى أقل من دقيقة هو ملحمة من الشجاعة والتعامل الصحيح فى مواجهة خطر حقيقى منذر بكارثة.

وأضاف اللافت للنظر أن حريق الإطارات وصل فى توهجه إلى مرحلة تنذر بخطر كبير وأن شباب الخدمات الأرضية فى مواجهتهم الشجاعة استعملوا جهازى إطفاء سعة ٦ كجم فى عملية الإطفاء التى قضت على حريق الإطارات فى زمن قياسى. كما أن الملاحظ أن الإطفاء تم دون عودة الاشتعال المتكرر وهو أمر مألوف فى حرائق الإطارات مما يدل على أن نوعية المسحوق الكيماوى المستخدم من نوعية راقية عالية الجودة متعددة الأغراض وتغطى ٥ مراحل الحرائق المتعارف عليها. علما بأن حرائق إطارات الطائرات تعتبر من حرائق اللدائن والزيوت والمعادن.

جريدة الشروق صفحة رقم ٢ بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢



بعد السيطرة على حريق الطائرة

الأوكرانية باحترافية عالية

رجال «مصر للطيران» يسطرون ملحمة إنقاذ في «45 ثانية»

تقرير: وليد سمير

عززت أجهزة إطفاء الشركة المصرية الوطنية (بافاريا) التي يتمتع إنتاجها بالكفاءة العالية، من جهود رجال مطار شرم الشيخ في السيطرة على النيران التي اندلعت في إطارات الطائرة الأوكرانية مؤخراً بعد هبوطها على أرض المطار وقبل نزول ركابها.

وكانت النيران قد اندلعت بأسفل الطائرة ومنطقة العجلات، وتصدى رجال مصر للطيران وعمال المطار بشجاعة فائقة، وتمت السيطرة على الحريق في ٤٥ ثانية قبل امتداده لبقية أجزاء الطائرة، ونزل الركاب جميعهم سالمين.

وأفادت مصادر متخصصة في مطار شرم الشيخ أن «عبوات أجهزة الإطفاء التي تم استخدامها كانت من المسحوق الكيماوي الجاف متعدد الأغراض ذي الخمس مراحل سعة ٦ كجم (إنتاج شركة بافاريا). وأن الإطفاء تم بالكامل دون عودة الاشتعال كما هو مالوف في حرائق الإطارات مما حال دون انفجار الإطارات، وهو ما كان سيتسبب في انقلاب أو جنوح الطائرة، كما أن خزانات الوقود تقع في فراغات الأجنحة فوق موضع الحريق مباشرة».

وتوجه قائد الطائرة الأوكرانية بالشكر لسلطات المطار وأبدى إعجابه بالكفاءة العالية الذي اتسم به التعامل مع هذا الموقف الخطير، كما أشاد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني بشجاعة أبناء مصر للطيران وعمال مطار شرم الشيخ وحسن تدريبهم وتعاملهم مع الحادثة.

العميد أحمد دابو، رئيس فرع إطفاء القوات الجوية سابقاً، المتخصص في حرائق المطارات والطائرات قال: ما حدث في واقعة إطفاء حريق الطائرة الأوكرانية ملحمة من الشجاعة والتعامل الصحيح في مواجهة خطر حقيقي منذر بكارثة، واللائق للنظر أن حريق الإطارات وصل في توجهه إلى مرحلة تنذر بخطر كبير، وشباب الخدمات الأرضية في مواجهتهم الشجاعة استعملوا جهازى إطفاء سعة ٦ كجم في عملية الإطفاء التي قضت عنى حريق الإطارات في زمن قياسي. وأضاف: ولاحظت أيضاً أن الإطفاء تم دون عودة الاشتعال المتكرر وهو أمر مالوف في حرائق الإطارات، مما يدل على أن نوعية المسحوق الكيماوي المستخدم من نوعية راقية عالية الجودة متعددة الأغراض وتغطي ٥ مراحل الحرائق المتعارف عليها.

رجال «مصر للطيران» يسيطرون على حريق الطائرة الأوكرانية بأجهزة إطفاء بافاريا مصر



عززت أجهزة إطفاء من إنتاج شركة بافاريا مصر من جهود رجال مطار شرم الشيخ في السيطرة على النيران التي اندلعت في إطارات الطائرة الأوكرانية الأسبوع الماضي بعد هبوطها على أرض المطار وقبل نزول الركاب. وكانت النيران قد اندلعت بأسفل الطائرة ومنطقة العجلات، وقد تصدى رجال مصر للطيران وعمال المطار بشجاعة فائقة وتمت السيطرة على الحريق في أقل من دقيقة قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة، ونزل الركاب جميعهم سالمين.

وأفادت أحد المصادر المتخصصة بمطار شرم الشيخ أن عبوات تلك الأجهزة من المسحوق الكيماوي الجاف متعدد الأغراض ذي الخمس مراحل سعة ٦ كجم، كما أن الإطفاء تم بالكامل دون عودة الاشتعال كما هو مألوف في حرائق الإطارات، مما حال دون انفجار الإطارات مما كان سيتسبب في انقلاب أو جنوح الطائرة، كما أن خزانات الوقود تقع في فراغات الأجنحة فوق موضع الحريق مباشرة وتوجه قائد الطائرة بالشكر لسلطات المطار وأبدى إعجابته بالكفاءة العالية التي اتسم بها التعامل مع هذا الموقف الخطير. وأشاد وزير الطيران المدني بشجاعة أبناء مصر للطيران وعمال مطار شرم الشيخ وحسن تدريبهم وتعاملهم مع الحادثة. وقد توجه محافظ جنوب سيناء بالشكر للعاملين بالمطار على احترافيتهم العالية والشجاعة في سرعة التعامل مع الموقف.

هذا وقد صرح العميد / أحمد دابود رئيس فرع إطفاء القوات الجوية سابقا والمتخصص في حرائق المطارات والطائرات أن مبتدعته الفيديو الخاص بواقعة الحريق وسيناريو الإطفاء الذي تم في أقل من دقيقة هو ملخمة من الشجاعة والتعامل الصحيح في مواجهة خطر حقيقي منذر بكارثة.

وأضاف: اللافت للنظر أن حريق الإطارات وصل في توجهه إلى مرحلة تنذر بخطر كبير وأن شباب الخدمات الأرضية في مواجهتهم الشجاعة استعملوا جهازى إطفاء سعة ٦ كجم في عملية الإطفاء التي قضت على حريق الإطارات في زمن قياسي، كما أن الملاحظ أن الإطفاء تم دون عودة الاشتعال المتكرر وهو أمر مألوف في حرائق الإطارات، مما يدل على أن نوعية المسحوق الكيماوي المستخدم من نوعية راقية عالية الجودة متعددة الأغراض وتغطي ٥ مراحل الحرائق المتعارف عليها. علما بأن حرائق إطارات الطائرات تعتبر من حرائق اللدائن والزيوت والمعادن. ■



لقطة من فيديو يظهر عمليات السيطرة على النيران في الطائرة الأوكرانية

إخماد حريق بطائرة أوكرانية في ٤٥ ثانية بمطار شرم الشيخ

«الشركة تشكر المطار على الأداء الاحترافي وسرعة الاستجابة»

وقدمت وكالة «نيو ستار»، التي تتبعها الطائرة وهي من طراز (B738) كانت قادمة من زابارودجا رحلة رقم SQP7153، الشكر لرجال محطة شرم الشيخ للخدمات الأرضية على حسن تصرفهم وبسالتهم ومهنتهم في التعامل مع الحريق.

وأشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، باحترافية العاملين في التعامل مع الحريق، الذي كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة.

السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي أجزاء الطائرة خلال ٤٥ ثانية، وتم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة، طبقا لمصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني.

وأشاد قائد الطائرة الأوكرانية بطاقم الخدمات الأرضية وفريق الطوارئ في المطار على الأداء الاحترافي في التعامل مع الحريق وسرعة الاستجابة والدعم السريع في إخماده، وإخلاء الركاب دون وقوع خسائر في الأرواح.

جنوب سيناء - أيمن أبوزيد:

تمكن فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بالتعاون مع قوات الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، أمس، من إخماد حريق نشب في أحد إطارات طائرة أوكرانية تابعة لشركة «إسكاي آب» بعد هبوطها في المطار، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك على الإطارات ما تسبب في اشتعال النيران به بسبب سخونته، ونجح الفريق في

٩٩ إطفاء الحريق فى ٤٥ ثانية وإنقاذ ١٨٩ راكباً

اللواء خالد فودة يشيد بالعاملين
بمطار شرم الشيخ

احترافية الخدمات الأرضية .. أنقذت الطائرة الأوكرانية



كتب - أشرف عبدالظاهر:

فور احتكاك عجلات الطائرة الأوكرانية القادمة من «زابار ودجا» اندلع حريق فى عجلات الطائرة.. وكاد يمتد للمقدمة فى وقت كان مطار شرم الشيخ قد استقبل عدداً كبيراً من الطائرات، مما كان يهدد بكارثة محققة إذا وصلت النيران لمستودع الوقود بالطائرة أو الطائرات المجاورة والجدير بالذكر أن الطائرة تتبعه شركة «سكاي أب».

وأمام دقة الموقف وخطورته اندفع عمال الخدمات الأرضية لشركة مصر للطيران بكل ما يملكون من شجاعة وإقدام محاولين إطفاء النيران بكل ما وصلت له أيديهم من معدات بسيطة.

بسرعة فائقة قاد المهندس أسامة عبدالراضي، مدير المحطة فريق العمال المكون من إبراهيم عبدالعال السيد، ومحمد عبدالله عطية، ومحمد عبدالمنعم عبدالوهاب، وسيد عزوز سيد سليمان، وهلال إبراهيم حسين، ومحمد ربيع فهيد، وحسام أحمد سعد.. نحو الطائرة التى تسرب زيت «الهيديروليك» لإطاراتها، والمهددة بالانفجار، وتمكنوا فى ٤٥ ثانية من إخماد الحريق قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة.

تم إخلاء الركاب واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم، حيث كان «تانك» الطائرة يحمل كميات ضخمة من الوقود، وعلى

سيناء الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ على احترافيتهم العالية. كما أشاد قائد الطائرة الأوكرانية بطاقم الخدمات وفريق الطوارئ بالمطار على الأداء الاحترافى فى التعامل مع الحريق من سرعة الاستجابة والدعم السريع، وكذلك وكالة «نيوستار» التابع لها الطائرة.. الشكر لرجال محطة شرم الشيخ على حسن تصرفهم وبسالتهم.

متها ١٧٩ راكباً. وكان رجال الخدمات الأرضية قد قسّموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات بمجرد إطلاق المراقب الجوى «سارين» الإنذار الأولى للتعامل مع الحريق بواسطة أجهزة الإطفاء الموجودة على المعدات، والثانية لإدخال السلالم، وإخلاء الطائرة، والثالثة لإبلاغ الجهات الرسمية واستدعاء المطافئ. وقد وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب

جريدة الجمهورية صفحة الاولي بتاريخ ٢٠١٩/١١/١١

إشادات واسعة بشجاعة المصريين في إطفاء الطائرة الأوكرانية

|| كُتبت - ناهد امام - أحمد سند

الخاص بواقعة الحريق وسيناريو الإطفاء الذي تم في أقل من دقيقة هو ملحمة من الشجاعة والتعامل الصحيح في مواجهة خطر حقيقى منذر بكارثة.

وأضاف اللافت للنظر أن حريق الإطارات وصل في توجهه إلى مرحلة تنذر بخطر كبير وأن شباب الخدمات الأرضية في مواجهتهم الشجاعة استعملوا جهازى إطفاء سعة ٦ كجم في عملية الإطفاء التي قضت على حريق الإطارات في زمن قياسي.

كما أن الملاحظ أن الإطفاء تم دون عودة الاشتعال المتكرر وهو أمر مألوف في حرائق الإطارات مما يدل على أن نوعية المسحوق الكيماوى المستخدم من نوعية راقية عالية الجودة متعددة الأغراض وتغطى ٥ مراحل الحرائق المتعارف عليها. علماً بأن حرائق إطارات الطائرات تعتبر من حرائق اللدائن والزيوت والمعادن.

دون عودة الاشتعال كما هو مألوف في حرائق الإطارات مما حال دون انفجار الإطارات مما كان سيتسبب في انقلاب أو جنوح الطائرة كما أن خزانات الوقود تقع في فراغات الأجنحة فوق موضع الحريق مباشرة وتوجه قائد الطائرة بالشكر لسلطات المطار وأبدى إعجابه بالكفاءة العالية الذي اتسم به التعامل مع هذا الموقف الخطير.

وأشاد وزير الطيران المدنى بشجاعة أبناء مصر للطيران وعمال مطار شرم الشيخ وحسن تدريبهم وتعاملهم مع الحادثة، وقد توجه محافظ جنوب سيناء بالشكر للعاملين بالمطار على احترافيتهم العالية والشجاعة في سرعة التعامل مع الموقف. هذا وقد صرح العميد أحمد دابوہ رئيس فرع إطفاء القوات الجوية سابقاً والمتخصص في حرائق المطارات والطائرات أن بمتابعته الفيديو



عززت أجهزة إطفاء من إنتاج شركة مصرية وطنية من جهود رجال مطار شرم الشيخ في السيطرة على النيران التي اندلعت في إطارات الطائرة الأوكرانية بعد هبوطها على أرض المطار وقبل نزول الركاب.

وكانت النيران اندلعت بأسفل الطائرة ومنطقة العجلات وقد تصدى رجال مصر للطيران وعمال المطار بشجاعة فائقة وتم السيطرة على الحريق في أقل من دقيقة قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة، ونزل الركاب جميعهم سالمين.

وأفادت أحد المصادر المتخصصة بمطار شرم الشيخ، أن عبوات تلك الأجهزة من المسحوق الكيماوى الجاف متعدد الأغراض ذى الخمس مراحل سعة ٦ كجم، كما أن الإطفاء تم بالكامل

أجهزة إطفاء مصرية تسيطر على حريق الطائرة الأوكرانية

بأياد وأجهزة إطفاء مصرية رجال «مصر للطيران» يسيطرون على حريق الطائرة الأوكرانية



جهود إطفاء حريق إطارات الطائرة الأوكرانية

تدريبهم وتعاملهم مع الحادثة، كما توجه محافظ جنوب سيناء بالشكر للعاملين بالمطار على احترافيتهم العالية والشجاعة في سرعة التعامل مع الموقف.

هذا وقد صرح العميد أحمد دابوه - رئيس فرع إطفاء القوات الجوية سابقاً، والمتخصص في حرائق المطارات والطائرات - أن بمتابعته الفيديو الخاص بواقعة الحريق وسيناريو الإطفاء الذي تم في أقل من دقيقة يستطيع أن يؤكد أنه يمثل ملحمة من الشجاعة والتعامل الصحيح في مواجهة خطر حقيقي منذر بكارثة.

وأضاف: اللافت للنظر أن حريق الإطارات وصل في توجهه إلى مرحلة تنذر بخطر كبير، وأن شباب الخدمات الأرضية في مواجهتهم الشجاعة له استعملوا جهازى إطفاء سعة ٦ كجم في عملية الإطفاء التي قضت على حريق الإطارات في زمن قياسي، كما أن الملاحظ أن الإطفاء تم دون عودة الاشتعال المتكرر وهو أمر مألوف في حرائق الإطارات مما يدل على أن نوعية المسحوق الكيماوى المستخدم من نوعية راقية عالية الجودة متعددة الأغراض وتغطي الخمس مراحل المتعارف عليها في الحرائق، علماً بأن حرائق إطارات الطائرات تعتبر من حرائق اللدائن والزيوت والمعادن.



أسهمت أجهزة الإطفاء من إنتاج شركة بافاريا مصر في تدعيم جهود رجال مطار شرم الشيخ فى السيطرة على النيران التى اندلعت فى إطارات الطائرة الأوكرانية الأسبوع الماضى بعد هبوطها على أرض المطار وقبل نزول الركاب.

وكانت النيران قد اندلعت بأسفل الطائرة ومنطقة العجلات، وتصدى رجال مصر للطيران وعمال المطار بشجاعة فائقة وتم السيطرة على الحريق فى أقل من دقيقة قبل امتداده لبقاى أجزاء الطائرة ونزل الركاب جميعهم سالمين.

وأشاد أحد المصادر المتخصصة بمطار شرم الشيخ بعبوات تلك الأجهزة من المسحوق الكيماوى الجاف متعدد الأغراض ذى الخمس مراحل سعة ٦ كجم، حيث تم الإطفاء بالكامل دون عودة الاشتعال كما هو مألوف فى حرائق الإطارات مما حال دون انفجار الإطارات الأمر الذى كان سيتسبب فى انقلاب أو جنوح الطائرة، كما أن خزانات الوقود تقع فى فراغات الأجنحة فوق موضع الحريق مباشرة، وهو ما يمثل خطورة فائقة إذا لم يتم السيطرة على النيران تماماً.

وتوجه قائد الطائرة بالشكر لسلطات المطار وأبدى إعجاباه بالكفاءة العالية الذى اتسم به التعامل مع هذا الموقف الخطير.

وأشاد وزير الطيران المدني بشجاعة أبناء مصر للطيران وعمال مطار شرم الشيخ وحسن

المواقع الالكترونية

<https://www.almasryalyoum.com/news/details/1442366>

<http://elommal.com/archives/25679>

<https://www.beladnanews.com/205102>

<http://sharikatnews.com/رجال-مصر-للطيران-يسيطرون-على-حريق-الطائر>

<https://elbashayer.com/2426955/2019/11/11/%d8%a8%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a5%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%b7%d9%8a/>

<https://www.elamwal.com/152804>

<http://www.elwatanelmasry.com/%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a5%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6/>

<https://regalalamal.com/119917>

<http://alalamelyoum.com/news/108783>

<http://daralmaref.com/2019/11/11/أجهزة-إطفاء-مصرية-تسيطر-على-حريق-الطائر>